



Kuormalavat

Kappaletavaratuotannossa käytetään paljon kuormalavoja. Niiden oikealla säilytyksellä voidaan vähentää lavoista henkilöstölle ja tuotantotiloille aiheutuvaa vaaraa, kuten kaatumis- ja kompastumistapaturmia sekä tapaturmia, joissa aiheuttajana on kaatuva tai putoava lava. Lisäksi ennaltaehkäistään kuormalavojen palamisesta aiheutuvia vahinkoja.

Lavat tuotannossa

- Käytä ainoastaan ehjiä lavoja
- Selvitä missä vaiheessa tuotantoa lavoja todella tarvitaan
- Huolehdi päivittäin, että tuotannossa on korkeintaan yhden vuoron tarvitsema määrä lavoja
- Tuotannossa tarvittavien lavojen paikat tulee olla:
 - selvästi merkitty
 - tarkoituksenmukaiset tuotannon tarpeet huomioiden
 - poissa kulkuväyliltä
- Siivoa lavojen mukana tuleva pakkausmateriaali välittömästi pois tuotannosta
- Säilytä varastoitavat lavat poissa tuotannosta, vaikka varastointitarve olisi lyhytaikainenkin suunnittele tuotantoprosessi niin, että lavoja tarvitaan tuotantotilassa mahdollisimman vähän
- Varmista, että lavoja ei säilytetä hätäpoistumisteiden edessä

Kuormalavojen sijoitus

- Turvalliselle etäisyydelle (vähintään 10 m) tuotantorakennuksesta
- Mahdollisesti omaan palo-osastoon, jonka rakenteet kestävät sortumatta
- Tarvittaessa kuormalava-varasto on varustettava sprinklerilaitteistolla
- Älä säilytä kuormalavoja kuormauslaitureilla
- Säilytä lavoja vaakatasossa, koska pystyssä säilytetty lava voi kaatuessaan aiheuttaa henkilö- tai materiaalivahinkoa
- Älä pinoa liikaa lavoja päällekkäin; sisätiloissa lavapinojen korkeuden pitäisi olla alle 1,5 m ja ulkona alle 4,5 m
- Huolehdi rikkiäisten lavojen huollattamisesta tai hävittämisestä

Lavojen varastointi

- Säilytä ainoastaan ehjiä lavoja
- Sijoita kuormalavavarasto siten, ettei se ole altis tuhopoltoille
- Huolehdi tarvittaessa tehdasalueen aitaamisesta ja vartioinnista

Muuta huomioitavaa

- Kirjallinen tulityölupa tarvitaan kuormalavavarastojen lähiympäristössä
- Kuormalavat ja pakkausmateriaalit tulee poistaa tulitöiden läheisyydestä